

## Портативный компрессор для ШДМ Артикул 211ВА

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции перед использованием.

### Комплектация:

Компрессор  
Насадки для 160, 260 ШДМ  
Сетевой адаптер  
Ремень  
Ножная педаль



### 1. Важно!

- Сетевой адаптер AC110V – 240V
- Рабочее напряжение 13,8V, время зарядки – 12 часов.
- Этот компрессор используется только для надувания воздушных шаров.
- Возможен перегрев! Допускается непрерывная работа компрессора не более 30 минут.
- Аппарат не является игрушкой. Храните компрессор в недоступном для детей месте.
- Не блокируйте отверстие подачи воздуха. Пространство вокруг него должно оставаться хорошо вентилируемым.

### 2. ВНИМАНИЕ!

- Для вашей безопасности! Не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур.
- Не храните и не используйте компрессор в сильно увлажненных помещениях.
- Не используйте компрессор, если напряжение сети не соответствует техническим характеристикам прибора.
- Если вы не используете компрессор, выключите прибор, отключите его от розетки и выньте сетевой шнур.
- Если компрессор поврежден, не используйте его. Это может быть небезопасно.
- Никогда не направляйте выходной клапан компрессора в лицо.
- Если компрессор не используется в течение длительного времени, раз в две недели заряжайте и разряжайте батарею полностью для продления срока службы компрессора. В противном случае, это может привести к порче батареи.
- Внимание! При первом запуске компрессора возможно появление специфического запаха.
- Не используйте компрессор для ШДМ для надувания круглых шаров.

### 3. Эксплуатация:

- Достаньте компрессор из коробки. Подключите сетевой адаптер в соответствующее гнездо компрессора и электрическую розетку. Начнется зарядка аккумулятора. После того, как индикатор загорит зеленым светом, можно начинать работу.
- Компрессор оснащен двумя насадками: для 160 и 260 ШДМ. Выберите необходимую насадку и установите ее на выходной клапан компрессора.
- Компрессор имеет 2 рабочих режима (режим «I» и «II»). Переведите переключатель в нужный режим, разместите шар на выходном отверстии насадки, затем нажмите кнопку «I» или «II», чтобы начать надувать шар.
- Компрессор имеет ножную педаль. Для работы с ножной педалью подключите ножную педаль в соответствующее гнездо.
- По окончании работы переведите выключатель в режим «0»
- Дайте остыть компрессору в течение 10 минут, затем уберите его в коробку.

### 4. Спецификация

- Размер 155\*65\*180 мм
- Вес 1,3 кг, включая аккумулятор
- Рабочая температура: от -20°C до +40°C
- Рабочая влажность: 10-80%

### Поставщик: ООО «БРАВО»

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж  
тел. 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России  
факс 8-343-270-70-23  
info@brav-o.ru  
www.brav-o.ru



Страна-производитель: Китай

Производитель: BORO Industrial Development Limited  
Chuangsheng Road 9#, Shangsha No.2 Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City, P.R.C

Гарантийный талон		Отрывная часть Гарантийного талона
Срок гарантии – 6 месяцев с момента покупки		
Наименование товара	Компрессор для надува ШДМ	Компрессор для надува ШДМ
Модель	211ВА	211ВА
Производитель	BORO, Китай	BORO, Китай
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		