

Portable Balloon Inflator B221

Компрессор для ШДМ со съемным аккумулятором

Артикул 221-В

Внимательно прочтите инструкцию перед началом использования компрессора.



Комплектующие	Количество	Наличие	
Электрический насос	1 шт.	✓	 AC adapter  DC adapter (for charging the battery)
Сетевой шнур AC (блок питания)	1 шт.	✓	
Адаптер для аккумулятора DC	1 шт.	✓	
Ремень	1 шт.	✓	

1. Важно:

- 1) Компрессор работает от сети напряжением 110 V – 240 V
- 2) Вход постоянного тока 13,8 V. Время подзарядки не должно превышать 12 часов.
- 3) Компрессор предназначен только для надувания воздушных шаров. Непрерывное использование компрессора более 2х часов может привести к перегреву двигателя и его повреждению.
- 4) Не является игрушкой! Беречь от детей.
- 5) Не блокировать воздухозаборное отверстие, необходимо всегда держать его в вентилируемом состоянии.

2. Предупреждение:

- 1) Если сетевой шнур поврежден, для вашей безопасности незамедлительно обратитесь в сервис.
- 2) Запрещено хранить и/или использовать компрессор в условиях повышенной влажности.
- 3) Запрещено включать компрессор в розетку с более высоким напряжением, чем указано в инструкции.
- 4) Отключайте компрессор от сети, если не используете его.
- 5) Перед подзарядкой съемного аккумулятора его необходимо вынуть из компрессора.
- 6) Избегайте попадания внутрь компрессора песка, мелких камней и прочих загрязнений.
- 7) При обнаружении поврежденных компрессора обратитесь к разработчику.
- 8) Регулярно проводите техническое обслуживание компрессора.
- 9) Не заглядывайте внутрь сопла компрессора во время его работы.
- 10) Чтобы продлить срок службы компрессора, необходимо регулярно полностью разряжать и полностью заряжать аккумулятор. Если компрессор не используется по назначению длительное время и не перезаряжается, это может привести к повреждению аккумулятора.

3. Инструкция по использованию:

- 1) Перед началом использования подключите сетевой шнур к компрессору и подключите его к сети. Компрессор готов к работе.
- 2) Компрессор с заряженным аккумулятором в комплекте можно использовать сразу по назначению.
- 3) Выберите насадку необходимого размера, закрепите на компрессоре.
- 4) Надув шара при помощи кнопки «I»: переключите выключатель в положение I. Наденьте шарик на сопло, затем мягко нажимайте кнопку «I» для надува шарика.
- 5) Надув шара при помощи кнопки «II» красного цвета: переключите выключатель в положение II. Наденьте шарик на сопло, затем мягко нажимайте кнопку «II» для надува шарика.
- 6) Выключите компрессор по окончании работы, переведя выключатель в положение «0».
- 7) Дайте компрессору остыть в течение 10 минут. Затем поместите его в коробку.

4. Инструкция по использованию аккумулятора:

- 1) Извлеките аккумулятор из компрессора. Используйте адаптер постоянного тока DC (маленькое зарядное устройство) для подзарядки аккумулятора. Когда на дисплее будет показано 100%, аккумулятор можно использовать снова.
- 2) Поместите полностью заряженный аккумулятор на компрессор. Компрессор готов к эксплуатации.
- 3) Во время подзарядки аккумулятора компрессор может продолжить работу при помощи AC адаптера (большое зарядное устройство). Для этого необходимо подключить адаптер к компрессору и включить его в сеть.

5. Особые условия:

- 1) Габариты 155 x 65 x 180 мм
- 2) Вес 1,3 кг с аккумулятором
- 3) 0,7 кг без аккумулятора
- 4) Рабочая температура: -20 – 40 градусов
- 5) Рабочая влажность: 10% - 80%

Поставщик: ООО «БРАВО»

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж
тел. 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России
факс 8-343-270-70-23

info@brav-o.ru

www.brav-o.ru



Страна-производитель: Китай

Производитель: BORO Industrial Development Limited

Chuangsheng Road 21#, Shangsha No.2 Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City, P.R.C

Гарантийный талон		Отрывная часть Гарантийного талона
Срок гарантии - 6 месяцев с момента покупки		
Наименование товара	Компрессор	Компрессор
Модель	221-B	221-B
Производитель	BORO, Китай	BORO, Китай
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		