Портативный компрессор для ШДМ Артикул 211BB

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

Комплектация:

Компрессор Сетевой адаптер Ремень



1. Важно!

- Сетевой адаптер AC110V 240V
- Рабочее напряжение 13,8V, время зарядки 12 часов.
- Этот компрессор используется только для надувания воздушных шаров.
- Возможен перегрев! Допускается непрерывная работа компрессора не более 120 минут.
- Аппарат не является игрушкой. Храните компрессор в недоступном для детей месте.
- Не блокируйте отверстие подачи воздуха. Пространство вокруг него должно оставаться хорошо вентилируемым.

2. ВНИМАНИЕ!

- Для вашей безопасности! Не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур.
- Не храните и не используйте компрессор в сильно увлажненных помещениях.
- Не используйте компрессор, если напряжение сети не соответствует техническим характеристикам прибора.
- Если вы не используете компрессор, выключите прибор, отключите его от розетки и выньте сетевой шнур.
- Если компрессор поврежден, не используйте его. Это может быть небезопасно.
- Никогда не направляйте выходной клапан компрессора в лицо.
- Если компрессор не используется в течение длительного времени, раз в две недели заряжайте и разряжайте батарею полностью для продления срока службы компрессора. В противном случае, это может привести к порче батареи.
- Внимание! При первом запуске компрессора возможно появление специфического запаха.
- Не используйте компрессор для ШДМ для надувания круглых шаров.

3. Эксплуатация:

- Достаньте компрессор из коробки. Подключите сетевой адаптер в соответствующее гнездо компрессора и электрическую розетку. Начнется зарядка аккумулятора.
- Компрессор универсален, идеально подходит для надува 160 и 260 ШДМ.
- Компрессор имеет 1 рабочий режим. Переведите включатель в рабочий режим «I», разместите шар на выходном отверстии насадки, затем нажмите белую кнопку подачи воздуха, чтобы начать надувать шар.
- По окончании работы переведите выключатель в режим «0».
- Дайте остыть компрессору в течение 10 минут, затем уберите его в коробку.

4. Спецификация

- Размер 120*50*155 мм
- Вес 1,3 кг, включая аккумулятор
- Рабочая температура: от -20°C до +40°C
- Рабочая влажность: 10-80%

Поставщик: ООО «БРАВО»

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж тел. 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России факс 8-343-270-70-23 info@brav-o.ru www.brav-o.ru



Страна-производитель: Китай

Производитель: BORO Industrial Development Limited

Chuangsheng Road 21#, Shangsha No.2 Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City, P.R.C

Гарантийный талон Срок гарантии – 6 месяцев с момента покупки		Отрывная часть Гарантийного талона
Наименование товара	Компрессор для надува ШДМ	Компрессор для надува ШДМ
Модель	211BB	211BB
Производитель	BORO, Китай	BORO, Китай
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		